

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RESIKO K3

Kegiatan :PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
 Pekerjaan :PEMELIHARAAN RUANG LOBY, TERAS, TEMPAT PARKIR RODA 2, DAN KAMAR MANDI
 Satuan Kerja :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Tahun :2026

No	Jenis/"I"ype Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Dampak	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Penerapan Pengendalian Resiko K3
				Kekerapan	Keparahan	Tingkat Resiko		
1	Pemasangan 1 m2 Rangka Hollow 40x40x1,2 mm kombinasi 40x20x1,2 mm dan siku 40x40x4 mm dengan dynabol ukuran m10 (6 bh) dengan pengecatan rangka hollow	Terjatuh dari ketinggian/tertimpa reruntuhan material						